

**PENELITIAN / RISET**

**ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN  
PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL  
TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR**



**DISUSUN OLEH :**  
PRO PATRIA

**SUBAGYO**

**NIM : 03119108**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2023**

## TUGAS AKHIR

### ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR

Disusun oleh:

**SUBAGYO**

**03119108**

Diajukan guna memenuhi persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada  
Program Studi Teknik Sipil  
Fakultas Teknik  
Universitas Narotama  
Surabaya

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengetahui  
Dosen Pembimbing,

**RONNY DURROTUN NASIHEN, S.T, M.T**

**NIDN: 0720127002**

## TUGAS AKHIR

**ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN  
PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL  
TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR**

**Disusun oleh:**

**SUBAGYO**

**03119108**

Tugas Akhir ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk publikasikan

Surabaya, 17 Januari 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

PRO PATUA

**RONNY DURROTUN NASIHEN, S.T, M.T**

**NIDN: 0720127002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR INI  
TELAH DIUJIKAN DAN DIPERTAHANKAN DHIADAPAN TIM PENGUJI  
PADA HARI SELASA 17 JANUARI 2023**

**Judul Tugas Akhir : ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN  
PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK  
KAPAL TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN  
STRUKTUR**

**Disusun Oleh : SUBAGYO  
NIM : 03119108  
Fakultas : TEKNIK  
Program Studi : TEKNIK SIPIL  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**Tim penguji Terdiri:  
Ketua Penguji**

**Mengesahkan  
Ketua Program Studi Teknik Sipil**

**JULISTYANA TISTOGONDO, S.T., M.T.  
NIDN: 0715077503**

**RONNY DURROTUN NASIHEN, S.T., M.T.  
NIDN: 0720127002**

**Sekretaris**

**Fakultas Teknik  
Dekan**

**SAPTO BUDI WASONO, S.T., M.T.  
NIDN: 0710066902**

**Dr. Ir. ADI PRAWITO, M.M., M.T.  
NIDN: 0706056601**

**Anggota**

**RONNY DURROTUN NASIHEN, S.T., M.T.  
NIDN: 0720127002**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : SUBAGYO

Nim : 03119108

Judul Tugas Akhir : ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat Karya/Pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan suatu Jiplakan/Plagiat, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi Akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh yang berwenang sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

  
  
Subagyo

NIM: 03119108

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini berjudul **”ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR”** bertujuan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya. Sebagai manusia saya menyadari akan adanya keterbatasan, kekurangan dan kesalahan. Namun saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik agar Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan harapan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Dr. Ir. Adi Prawito, S.T, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
3. Ronny Durrotun Nasihien, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya dan juga sebagai dosen pembimbing yang begitu sabar dan telaten dalam membimbing penyusunan Tugas Akhir ini, apa yang telah bapak berikan begitu sangat berharga dan tidak bisa dibalas dengan apa pun;
4. Bapak dan ibu dosen di Program Studi Teknik Sipil yang telah memberikan ilmu dan inspirasi yang berharga hingga tersusunnya Tugas Akhir ini;
5. Almarhum dan almarhumah orang tua saya yang menginginkan anaknya berpendidikan tinggi, keluarga dan istri serta anak-anak saya tercinta, sebagai penyemangat terbesar bagi saya, dan yang telah banyak memberi dukungan moril serta do'anya;
6. Rekan rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Harapan saya semoga Tugas Akhir ini bisa memenuhi syarat dan tujuan yang dikehendaki, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

# ASSESSMENT STRUKTUR MOORING DOLPHIN PT. SMELTING GRESIK AKIBAT TERTABRAK KAPAL TONGKANG SEBAGAI DASAR PERBAIKAN STRUKTUR

## ABSTRAK

Dermaga atau Pelabuhan merupakan suatu komplek bangunan menghubungkan bagian darat dan laut yang berfungsi sebagai tempat kegiatan menambat atau merapatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat barang atau naik turunnya orang (penumpang) dari dan ke atas kapal. Pelabuhan memiliki beberapa bagian struktur penyusunnya, diantaranya *jetty*, *trestle* dan *mooring*. Masing – masing bagian tersebut didesain sesuai dengan fungsi, jenis dan ukuran kapal yang akan merapat atau bertambat di dermaga supaya dapat menahan gaya-gaya akibat tumbukan kapal dan beban selama proses bongkar muat. Karena struktur dermaga yang berada dilaut terjadinya eksiden merupakan hal yang mungkin saja bisa terjadi baik itu akibat alam ataupun *human error*. Salah satu eksiden terjadi pada *mooring* dolphin milik PT. Smelting yang tertabrak kapal Tongkang (*Mud Barge*) sehingga mengaibatkan beberapa kerusakan pada struktur tersebut. Dalam Tugas Akhir ini studi kasus yang diambil adalah kegiatan Assessment pada Struktur *Mooring Dolphin* milik PT. Smelting. Assessment dilakukan dengan melakukan survey serta pengujian di lapangan dan laboratorium termasuk di dalamnya menilai kondisi visual elemen struktur eksisting. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah struktur tersebut membutuhkan perbaikan terhadap elemen penyusunnya atau tidak. Jika dibutuhkan, maka perbaikan seperti apa yang cocok diterapkan pada elemen struktur tersebut dengan mempertimbangkan aspek waktu pekerjaan yang paling tepat untuk diterapkan pada kondisi eksisting yang ada.

*Kata kunci : Assessment, metode perbaikan dan waktu*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan.....	5
1.5. Manfaat.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Teori Dasar yang Digunakan.....	10
2.3. Metode Pengujian pada Struktur .....	14
2.3.1. <i>Non Destruktif Test</i> .....	15

2.3.2.	Pengujian <i>Destruktif</i> ( <i>Core Drill</i> ) .....	21
2.3.3.	Pengujian Laboratorium.....	22
2.4.	Klasifikasi Kerusakan.....	23
2.5.	Pemilihan Material untuk Perbaikan .....	23
2.6.	Lokasi Penelitian .....	25
BAB III METODOLOGI.....		26
3.1.	Bagan Alir Metodologi.....	26
3.2.	Metodologi pengerjaan.....	27
3.2.1	Studi Dasar Teori .....	27
3.2.2	Pengumpulan Data .....	27
3.2.3	Pengujian <i>Non Destruktif</i> .....	28
3.2.4	Pengujian <i>Destruktif</i> .....	30
3.2.5	Pengujian Laboratorium.....	30
3.2.6	Analisa Data .....	30
3.2.7	Metode Perbaikan.....	31
3.2.8	Kesimpulan .....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		32
4.1.	Evaluasi Struktur Eksisting .....	32
4.1.1.	Inspeksi Visual (Kondisi Kerusakan).....	32
4.1.2.	Inspeksi Visual (Posisi <i>Mooring</i> ).....	37

4.1.3.	Pengujian UPV .....	38
4.1.4.	Pengujian <i>Under Water</i> .....	48
4.1.5.	Pengujian <i>Destruktif (Core Drill)</i> .....	53
4.1.6.	Pengujian Laboratorium .....	58
4.1.7.	Kesimpulan Hasil Pengujian .....	63
4.2.	Rekomendasi dan Saran Perbaikan .....	65
4.2.1	Bentuk Kerusakan yang Terjadi .....	65
4.2.2	Rekomendasi Perbaikan .....	67
4.3.	Waktu Perbaikan .....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		85
5.1.	Kesimpulan .....	85
5.2.	Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....		87

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Referensi Penelitian Terdahulu .....	8
<b>Tabel 2.2.</b> Klasifikasi Kualitas Beton Menurut BS1881-1986 (2004).....	17
<b>Tabel 2.3.</b> Klasifikasi Kondisi Tiang Berdasarkan Nilai BTA ( $\beta$ indeks) .....	20
<b>Tabel 2.4.</b> Faktor Koreksi Kekuatan Tekan Berdasarkan Rasio Panjang / Diameter .....	22
<b>Tabel 2.5.</b> Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Tipe Kerusakan Beton ( <i>Handbook</i> ,2002) .....	24
<b>Tabel 4.1.</b> Rekap Hasil Pengujian Kepadatan UPV Metode Indirect pada Mooring Dolphin.....	41
<b>Tabel 4.2.</b> Rekap Hasil Pengujian Kepadatan UPV Metode Indirect pada Jetty .	42
<b>Tabel 4.3.</b> Rekap Hasil Kedalam Retak Beton pada Struktur Mooring .....	45
<b>Tabel 4.4.</b> Rekap Hasil Kedalam Retak Beton pada Struktur Mooring (Lanjutan) .....	46
<b>Tabel 4.5.</b> Rekapitulasi Hasil Pengujian Kepadatan UPV Metode Indirect.....	46
<b>Tabel 4.6.</b> Rekapitulasi Hasil Kedalaman Retak Beton .....	47
<b>Tabel 4.7.</b> Hasil Pengukuran Tebal Tiang SPP .....	49
<b>Tabel 4.8.</b> Hasil Analisa Pengujian Pile Integrity Test (PIT).....	51
<b>Tabel 4.9.</b> Tabel Hasil Pengujian Sample <i>Core Drill</i> .....	60
<b>Tabel 4.10.</b> Evaluasi Mutu Beton Eksisting Berdasarkan SNI 6880-2016 .....	61
<b>Tabel 4.11.</b> Resume Hasil Pengujian.....	64
<b>Tabel 4.12.</b> Properti dari Elemen Baja .....	83

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Skema Terjadinya Kerusakan pada <i>Mooring</i> .....	3
<b>Gambar 1.2.</b> Kerusakan pada Perletakan Catwalk .....	4
<b>Gambar 2.1.</b> Contoh Perbaikan Injeksi pada Beton.....	13
<b>Gambar 2.2.</b> Contoh Perbaikan <i>Grouting</i> pada Beton.....	14
<b>Gambar 2.3.</b> Contoh Pemasangan HDPE Kembali pada Lapisan SPP yang Terkelupas.....	14
<b>Gambar 2.4.</b> Alat Pengukuran UPV dengan PUNDIT LAB dari PROCEQ .....	16
<b>Gambar 2.5.</b> Pengujian UPV dengan Metode Indirect. ....	16
<b>Gambar 2.6.</b> Metode Pengukuran Kedalaman Retak dengan UPV Test.....	18
<b>Gambar 2.7.</b> Alat Uji Ultrasonik untuk Ketebalan Pipa, CMXDL.....	19
<b>Gambar 2.8.</b> Perangkat <i>Pile Integrity Test</i> (PIT).....	19
<b>Gambar 2.9.</b> Skematik <i>Pile Integrity Test</i> (PIT).....	20
<b>Gambar 2.10.</b> Pengambilan Sampel Inti Beton ( <i>Core Drill</i> ).....	21
<b>Gambar 2.11.</b> Penutupan Lubang <i>Core Drill</i> .....	22
<b>Gambar 2.12.</b> Alat <i>Universal Testing Machine</i> .....	23
<b>Gambar 2.13.</b> Lokasi Penelitian <i>Mooring Dolphin</i> PT. Smelting Gresik. ....	25
<b>Gambar 2.14.</b> Tampak Bangunan yang Digunakan Sebagai Penelitian .....	25
<b>Gambar 3.1.</b> Bagan Alir Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir .....	26
<b>Gambar 4.1.</b> Dokumentasi Kegiatan Survey Visual.....	32
<b>Gambar 4.2.</b> Kondisi Visual pada <i>Catwalk</i> sisi Jetty .....	33
<b>Gambar 4.3.</b> Kondisi Visual pada <i>Catwalk</i> sisi <i>Mooring Dolphin</i> .....	33

<b>Gambar 4.4.</b> Kondisi Visual sisi Atas <i>Mooring Dolphin</i> .....	33
<b>Gambar 4.5.</b> Kondisi Visual sisi Samping <i>Mooring Dolphin</i> .....	34
<b>Gambar 4.6.</b> Kondisi Visual sisi Bawah <i>Mooring Dolphin</i> .....	34
<b>Gambar 4.7.</b> Kondisi Visual SPP <i>Mooring Dolphin</i> (306).....	35
<b>Gambar 4.8.</b> Peta Kerusakan Sisi Atas <i>Mooring Dolphin</i> dan Sekitarnya .....	35
<b>Gambar 4.9.</b> Peta Kerusakan Sisi Samping <i>Mooring Dolphin</i> .....	36
<b>Gambar 4.10.</b> Peta Kerusakan, a. Sisi Bawah dan b. Tiang SPP <i>Mooring Dolphin</i> .....	36
<b>Gambar 4.11.</b> Dokumentasi Pengukuran Dimensi dan Posisi <i>Mooring</i> Eksisting .....	37
<b>Gambar 4.12.</b> <i>Cross Section Vertical Mooring Dolphin</i> .....	37
<b>Gambar 4.13.</b> Lokasi Pengujian Kepadatan Beton dengan UPV .....	38
<b>Gambar 4.14.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2072 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.15.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3356 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.16.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3758 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.17.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3115 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.18.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2111 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.19.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) =	

3700 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.20.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 4060 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.21.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2782 m/s (baik) .....	39
<b>Gambar 4.22.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3831 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.23.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2455 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.24.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2352 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.25.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 2889 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.26.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3110 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.27.</b> Pengujian kepadatan beton UPV, Metode Indirect nilai velocity (v) = 3348 m/s (baik) .....	40
<b>Gambar 4.28.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.027 m ..	43
<b>Gambar 4.29.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.005 m ..	43
<b>Gambar 4.30.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.015 m ..	43
<b>Gambar 4.31.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.039 m ..	43
<b>Gambar 4.32.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.034 m ..	44
<b>Gambar 4.33.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.079 m ..	44

<b>Gambar 4.34.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.049 m ..	44
<b>Gambar 4.35.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.041 m ..	44
<b>Gambar 4.36.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.061 m ..	45
<b>Gambar 4.37.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.123 m ..	45
<b>Gambar 4.38.</b> Pengujian kedalaman retak UPV, nilai Crack Depth = 0.022 m ..	45
<b>Gambar 4.39.</b> Dokumentasi UPV Test pada Struktur Mooring Dolphin sisi Samping .....	47
<b>Gambar 4.40</b> Dokumentasi UPV Test pada Struktur Mooring Dolphin sisi Atas	48
<b>Gambar 4.41.</b> Dokumentasi Pengukuran Kedalaman dan Lebar Retak .....	48
<b>Gambar 4.42.</b> Ilustrasi Posisi Pengukuran Ketebalan Tiang SPP .....	49
<b>Gambar 4.43.</b> Kondisi Selimut Tiang Pancang SPP yang Tertutup Biota Laut ..	50
<b>Gambar 4.44.</b> Dokumentasi Pelaksanaan Pengukuran Ketebalan Tiang Pancang Sisi <i>Above Water</i> .....	52
<b>Gambar 4.45.</b> Dokumentasi Pelaksanaan Pengukuran Ketebalan Tiang Pancang Sisi <i>Under Water</i> .....	52
<b>Gambar 4.46.</b> Dokumentasi Hasil Pembacaan Ketebalan yang Terbaca pada Alat .....	52
<b>Gambar 4.47.</b> Dokumentasi Pelaksanaan PIT Test pada Tiang Pancang SPP ....	53
<b>Gambar 4.48.</b> Dokumentasi Hasil PIT Test pada Tiang Pancang SPP .....	53
<b>Gambar 4.49.</b> Lokasi pengambilan sampel core drill di lapangan .....	54
<b>Gambar 4.50.</b> Foto Sampel Core Log CD – 1 .....	55
<b>Gambar 4.51.</b> Core Log Sheet CD – 1 .....	55
<b>Gambar 4.52.</b> Foto Sampel Core Log CD – 2 .....	56

<b>Gambar 4.53.</b> Core Log Sheet CD – 2.....	56
<b>Gambar 4.54.</b> Foto Sampel Core Log CD – 3 .....	57
<b>Gambar 4.55.</b> Core Log Sheet CD – 3.....	57
<b>Gambar 4.56.</b> Pengambilan Sampel Inti Beton Dilapangan pada Struktur Mooring Dolphin.....	58
<b>Gambar 4.57.</b> Pengambilan Sampel Inti Beton Dilapangan pada Struktur Trestle .....	58
<b>Gambar 4.58.</b> Pengujian Kuat Tekan CD – 1 .....	62
<b>Gambar 4.59.</b> Pengujian kuat tekan CD – 2 .....	63
<b>Gambar 4.60.</b> Pengujian kuat tekan CD – 3 .....	63
<b>Gambar 4.61.</b> Lokasi Retak dan Spalling pada Mooring Sisi Atas .....	68
<b>Gambar 4.62.</b> Pembersihan Permukaan Retak dan Perlebaran .....	68
<b>Gambar 4.63.</b> Penutupan Permukaan Retak dengan Plameur .....	69
<b>Gambar 4.64.</b> Pemasangan Nipel Injeksi .....	69
<b>Gambar 4.65.</b> Pelaksanaan Injeksi.....	70
<b>Gambar 4.66.</b> Contoh Hasil Perbaikan Menggunakan Injeksi Epoxy .....	71
<b>Gambar 4.67.</b> Skema Urutan Injeksi pada Beton yang Mengalami Retak.....	71
<b>Gambar 4.68.</b> Retak dan Spalling pada Mooring Sisi Bawah .....	72
<b>Gambar 4.69.</b> Retak dan Spalling pada Jetty Sisi Atas .....	72
<b>Gambar 4.70.</b> Proses Chipping Beton .....	72
<b>Gambar 4.71.</b> Proses Pembersihan Permukaan Baja Tulangan.....	73
<b>Gambar 4.72.</b> Proses Coating pada Baja Tulangan dengan Material Anti Korosi .....	73

<b>Gambar 4.73.</b> Proses Pemasangan Bekisting untuk Grouting di sisi Bawah .....	74
<b>Gambar 4.74.</b> Proses Pengadukan <i>NonShrink Cement Grout</i> . .....	74
<b>Gambar 4.75.</b> Proses Penginjeksian pada Lubang Inlet. ....	75
<b>Gambar 4.76.</b> Proses Penginjeksian pada Lubang Inlet yang Telah Selesai .....	75
<b>Gambar 4.77.</b> Proses <i>Curing</i> pada Bidang Beton yang Sudah Dilakukan Perbaikan .....	76
<b>Gambar 4.78.</b> Coating (HDPE, FRP Wrap dan Marine Coating) yang Terkelupas pada Tiang SPP .....	76
<b>Gambar 4.79.</b> Skema Pembersihan Tiang Pancang.....	77
<b>Gambar 4.80.</b> Proses Pelapisan BC Petro Paste .....	77
<b>Gambar 4.81.</b> Proses Pembalutan BC Petrolatum Tape secara spiral .....	78
<b>Gambar 4.82.</b> Proses Pemasangan HDPE .....	78
<b>Gambar 4.83.</b> Proses Pemasangan FRP Wrap.....	79
<b>Gambar 4.84.</b> Proses Pelapisan Marine Coating .....	79
<b>Gambar 4.85.</b> Lokasi Kerusakan Dudukan Catwalk .....	80
<b>Gambar 4.86.</b> Skema Erection Catwalk Sementara (Tampak Samping).....	80
<b>Gambar 4.87.</b> Skema Erection Catwalk Sementara (Tampak Depan Jetty).....	81
<b>Gambar 4.88.</b> Skema Perbaikan Dudukan Catwalk pada Area Jetty.....	81
<b>Gambar 4.89.</b> Skema Erection Catwalk Sementara (Tampak Depan Mooring) .	82
<b>Gambar 4.90.</b> Denah Penulangan Pedestal Catwalk Baru.....	82
<b>Gambar 4.91.</b> Potongan 2-2 Rencana Penulangan Pedestal Catwalk Baru .....	82
<b>Gambar 4.92.</b> Potongan 1-1 Rencana Penulangan Pedestal Catwalk Baru .....	83
<b>Gambar 4.93.</b> Time Schedule Perbaikan Struktur Mooring Dolphin .....	84